



УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧПОУ ПКЭУ

М.И. Казанцева

«10» сентября 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательное учреждение (нежилое помещение)**

1.2. Адрес объекта: **Пермский край, г. Пермь, Краснофлотская, д.18**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **5** этажей, **1145,7** кв.м

- часть здания (пристрой) - этажей , - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);

1.4. Год постройки здания **1997**, капитального ремонта **нет**;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего нет, капитального - нет.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Частное профессиональное образовательное учреждение «Пермский колледж экономики и управления», ЧПОУ «Пермский колледж экономики и управления, ЧПОУ ПКЭУ, ПКЭУ**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18**

1.8. Основание для пользования объектом: **аренда**

1.9. Форма собственности: **частная**

1.10. Территориальная принадлежность: **региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): -

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: -

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
образование

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные. Колледж реализует образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена); программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих); дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы; дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) с уровнем образования – среднее профессиональное образование направленности: экономика и управление, юриспруденция.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет**

2.6 Плановая мощность: *посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200, 400 человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд на автобусе или маршрутном такси до:

остановки «Улица Глеба Успенского» (трамвай 5) – 360 м.

остановки «Автовокзал» (автобус 3, 4, 19, 30, 36, 45, 54, 55, 59, 77, 106, 108, 120, 434) – 820 м.

остановки «Кинотеатр Кристалл» (автобус 19, 50, 45, 51, 59, 74, 121, 1, 60) – 850 м.

остановки «Стадион Динамо» (автобус 1, 3, 4, 19, 32, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77, трамвай 11) – 880 м.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **360 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описание- ...)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **до 2025 года**

в рамках исполнения **плана по обеспечению доступности объекта ЧПОУ ПКЭУ**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДУ- доступно условно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДУ**

4.4. Для принятия решения **требуется, не требуется** (нужное подчеркнуть):
согласование **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **нет**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» апреля 2019 г.
2. Акта обследования объекта: от «18» апреля 2019 г.
3. Решения рабочей Комиссии от «10» сентября 2019 г.
в составе

Председатель комиссии:

директор

М.И. Казанцева



Члены рабочей группы:


зав. отделом
дополнительного и
заочного обучения

М.А. Баталова




специалист по АХР

В.В. Семушин



зав. учебной частью

Е.А. Хронусова





УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ ПКЭУ
М.И. Казанцева
«02» апреля 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательное учреждение (нежилое помещение)**
1.2. Адрес объекта: **Пермский край, г. Пермь, Краснофлотская, д.18**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **5** этажей, **1145,7** кв.м
- часть здания (пристрой) - этажей, - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);
1.4. Год постройки здания **1997**, капитального ремонта **нет**;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего нет, капитального - нет.**
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Частное профессиональное образовательное учреждение «Пермский колледж экономики и управления», ЧПОУ «Пермский колледж экономики и управления, ЧПОУ ПКЭУ, ПКЭУ**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18**
1.8. Основание для пользования объектом: **аренда**
1.9. Форма собственности: **частная**
1.10. Территориальная принадлежность: **региональная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): -
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: -

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные. Колледж реализует образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена); программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих); дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы; дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) с уровнем образования – среднее профессиональное образование направленности: экономика и управление, юриспруденция.**
2.3 Форма оказания услуг: **(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет*

2.6 Плановая мощность: *посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200, 400 человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд на автобусе или маршрутном такси до:

остановки «Улица Глеба Успенского» (трамвай 5) – 360 м.

остановки «Автовокзал» (автобус 3, 4, 19, 30, 36, 45, 54, 55, 59, 77, 106, 108, 120, 434) – 820 м.

остановки «Кинотеатр Кристалл» (автобус 19, 50, 45, 51, 59, 74, 121, 1, 60) – 850 м.

остановки «Стадион Динамо» (автобус 1, 3, 4, 19, 32, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77, трамвай 11) – 880 м.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *360 м.*

3.2.2 время движения (пешком) *5 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описание- ...)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано: *нет*



УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ ПКЭУ
М.М. Казанцева
«18» апреля 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г.Пермь

« 18 » _____ апреля 2019 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Образовательное учреждение (нежилое помещение)*

1.2. Адрес объекта: *Пермский край, г. Пермь, Краснофлотская, д.18*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *5* этажей, *1145,7* кв.м

- часть здания (пристрой) - этажей , - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, *нет*);

1.4. Год постройки здания *1997*, капитального ремонта *нет*;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего нет, капитального - нет.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Частное профессиональное образовательное учреждение «Пермский колледж экономики и управления», ЧПОУ «Пермский колледж экономики и управления, ЧПОУ ПКЭУ, ПКЭУ*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18*

1.8. Основание для пользования объектом: *аренда*

1.9. Форма собственности: *частная*

1.10. Территориальная принадлежность: *региональная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование): -

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: -

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: *оказание образовательных услуг*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд на автобусе или маршрутном такси до:

остановки «Улица Глеба Успенского» (трамвай 5) – 360 м.

остановки «Автовокзал» (автобус 3, 4, 19, 30, 36, 45, 54, 55, 59, 77, 106, 108, 120, 434) – 820 м.

остановки «Кинотеатр Кристалл» (автобус 19, 50, 45, 51, 59, 74, 121, 1, 60) – 850 м.

остановки «Стадион Динамо» (автобус 1, 3, 4, 19, 32, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77, трамвай 11) – 880 м.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **360 м.**
- 3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией;**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описание- ...)
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *до 2025 года*

в рамках исполнения *плана по обеспечению доступности объекта ЧПОУ ПКЭУ*
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДУ- доступно условно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *ДУ*

4.4. Для принятия решения *требуется, не требуется* (нужное подчеркнуть):
согласование *нет*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: *нет*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: *нет*
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Технический паспорт здания (строения) _____ на _____ 14 _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

директор

М.И. Казанцева



Члены рабочей группы:

зав. отделом
дополнительного и
заочного обучения


М.А. Баталова

специалист по АХР

В.В. Семушин

зав. учебной частью

Е.А. Хронусова



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**ЧПОУ «Пермский колледж экономики и управления»,
Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Не оборудовано кнопкой вызова, элементами информации об объекте	С	Индивидуальное решение с ТСР	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Нет системы средств информационной поддержки, ограничительной разметки пешеходных путей на проезжей части, тактильных средств	-	Индивидуальное решение с ТСР	
1.3	Лестница (наружная)	Есть			Не оборудовано кнопкой вызова, нет тактильных средств, не оборудована пандусом	-	Оборудовать кнопкой вызова, использовать гусеничный мобильный лестничный подъемник Т09 «ROBY»	
1.4	Пандус (наружный)	Нет			-	К,О,С	Использовать гусеничный мобильный лестничный подъемник Т09 «ROBY»	
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Не оборудована знаками ГОСТ Р 12.4.026.ПДД системой средств информационной поддержки, ограничительной разметкой, тактильными средствами	К, О, С, Г	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ЧПОУ «Пермский колледж экономики и управления»,
Пермский край, г.Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Не оборудовано кнопкой вызова, не соответствие высоты подступенка; нет тактильных средств; не оборудована пандусом	-	Использовать гусеничный мобильный лестничный подъемник Т09 «ROBY»	
2.2	Пандус (наружный)	Нет			-	К, О, С	Использовать гусеничный мобильный лестничный подъемник Т09 «ROBY»	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Нет системы средств информационной поддержки, тактильных средств	К, О, С	Индивидуальное решение с ТСР	
2.4	Дверь (входная)	Есть			-	К, О, С	-	
2.5	Тамбур	Есть			-	К, О, С	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		Индивидуальное решение с ТСР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**ЧПОУ «Пермский колледж экономики и управления»,
Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть			Нет системы средств информационной поддержки, тактильных средств	К, О, С	Индивидуальное решение с ТСР	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Нет системы средств информационной поддержки, тактильных средств	К, О, С	Индивидуальное решение с ТСР	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			–		Использовать гусеничный мобильный лестничный подъемник Т09 «ROBY»	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Установить невозможно		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.5	Дверь	Есть			Нет системы средств информационной поддержки, тактильных средств	К, О, С	Индивидуальное решение с ТСР	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Нет системы средств информационной поддержки, тактильных средств	К, О, С	Индивидуальное решение с ТСР	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях. Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	Индивидуальное решение с ТСР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

ЧПОУ «Пермский колледж экономики и управления»,

Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Нет системы средств информационной поддержки, тактильных средств	К, О, С	Индивидуальное решение с ТСР	
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			-		-	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-		-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-		-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ЧПОУ «Пермский колледж экономики и управления»,
Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Не соответствует по габаритам, нет системы средств информационной поддержки, тактильных средств, специального оборудования	К, О, С, Г	Индивидуальное решение с ТСП	
5.2	Душевая/ванная комната	Нет			–		Индивидуальное решение с ТСП	
5.3	Бытовая комната	Нет			–		Индивидуальное решение с ТСП	
	ОБЩИЕ требования к зоне				–	К, О, С	Индивидуальное решение с ТСП	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями*

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ЧПОУ «Пермский колледж экономики и управления»,
Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			-	С, Г, О, К	Обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, Приобрести электронное табло	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет			отсутствуют акустические средства предупреждения об опасностях		Установить Акустические средства предупреждения об опасностях	
6.3	Тактильные средства	Нет			отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Установить Тактильные средства предупреждения об опасностях	Индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	К, О, С, Г	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Текущий ремонт Индивидуальные решения с помощью ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*